

[https://www.lamontagne.fr/desertines/faits-divers/allier/2019/01/03/le-compteur-linky-d-une-chambre-d-hotes-prend-feu-a-desertines-dans-l-allier\\_13098768.html#refresh](https://www.lamontagne.fr/desertines/faits-divers/allier/2019/01/03/le-compteur-linky-d-une-chambre-d-hotes-prend-feu-a-desertines-dans-l-allier_13098768.html#refresh)

## *Faits divers*

# Le compteur Linky d'une chambre d'hôtes prend feu à Désertines dans l'Allier

## DÉSERTINES

## FAITS DIVERS

## ALLIER

Publié le 03/01/2019 à 21h12



Le compteur a pris feu ce jeudi aux alentours de 13 heures dans le gîte de Lynda Majer à Désertines. © Agence MONTLUCON

Le compteur Linky d'un gîte et chambres d'hôtes de Désertines a pris feu ce jeudi en milieu de journée, occasionnant peu de dégâts mais un « gros coup de stress » à sa gérante et à ses clients dont certains étaient alors en plein hammam.

Lynda Majer, la gérante du Château Besson, et la dizaine de clients qui séjourne actuellement dans ses

chambres d'hôtes ont eu une belle frayeur, ce jeudi aux alentours de 13 heures, lorsque le compteur Linky a pris feu dans l'établissement du 89 rue Joseph Besson à Désertines.

## Dégâts minimes

« Des clients m'ont alertée après avoir entendu des crépitements puis vu des étincelles et des flammes sortir de l'appareil », raconte Lynda Majer. **Son mari Stéphane est finalement venu à bout du début d'incendie à l'aide d'un extincteur.**

### Débats électriques autour des compteurs Linky

Si les dégâts sont minimes, la gérante évoque un « gros coup de stress. Heureusement, on était sur place car à ce moment-là, **on avait plusieurs personnes dans le hammam** ». Ces dernières ont fini leur séance bien-être en peignoir, dehors dans le froid, tandis que les pompiers s'assuraient de l'absence de danger.

## Cause indéterminée

Un technicien Enedis est intervenu pour mettre en place une installation provisoire en attendant qu'un nouveau compteur soit installé. Mauvais branchement, défaut de l'appareil, problème sur l'installation électrique ? La cause de ce départ d'incendie reste pour l'heure indéterminée. Le compteur était installé dans le bâtiment « depuis un peu plus d'un an », indique la gérante.